

# **Ржавчина на покрытиях колонн и балок**

# Ржавчина на покрытиях колонн и балок

Экспертиза ржавчины обнаженной арматуры и покрытия плит[]

Экспертиза ржавчины арматуры на строительном объекте[]

Покрытие, фото, ржавчина, колонна, плита, арматура, обнажение, работа, объект[]

На момент осмотра состояние объекта зафиксировано следующее:

на объекте выполнены работы по монтажу железобетонных конструкций колонн, балок и плит покрытий здания (фото 1, 2). Дату выполнения вышеозначенных работ эксперт определил, исходя из материала копии технического паспорта БТИ на данное Приложение здание, она соответствует 1975 году.

В результате проведенного визуально-инструментального осмотра выявлены следующие дефекты и отклонения:

1. Наличие трещин и сколов в теле бетона балок покрытия и колонн (фото 3).
2. Обнажение и наличие ржавчины на арматуре балок покрытия (фото 4).
3. Обнажение и наличие ржавчины на арматуре плит покрытия (фото 5).
4. Наличие ржавчины на металлических закладных в колоннах в местах опирания на них плит покрытия.



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5