

ekspertiza-kuhni

ekspertiza-kuhni

Экспертиза кухни[]

Строительное диагностическое обследование кухни[]

Фото, след, пола, кухня, поверхность, плинтус, плитка, простукивание[]

Экспертиза кухни

В ходе диагностического обследования кухни выявлено следующее, а именно:

- на поверхности потолка выявлены следы истирания, ошпательования (фото № 1);
- на поверхности стены, а именно на стыке с потолочным плинтусом, выявлены следы отслоения и перекосы обоев (фото № 2);
- при проверке пола из плитки при помощи уровня выявлены отклонения от плоскости величиной до 5 мм на 2 метра. Швы между плитками не затерты. При простукивании плитки пола выявлены изменения характера звучания. Между элементами плинтуса выявлены пустоты (фото № 3,4,5);
- радиатор подключен к отоплению жилого дома по двухтрубной системе (фото № 6).



Фото 1




Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5




Фото 6