



# Экспертиза гибкой подводки

Экспертиза гибкой подводки[]

Строительная экспертиза гибкой подводки[]

Гибкий, подводка, строй, данна, фото, поверхность, накидной[]

Экспертом произведено исследование объекта, в результате чего зафиксировано и установлено следующее:

Поврежденная втулка вышедшей из строя гибкой подводки выполнена из алюминиевого сплава (фото № 1 - 3). Производитель данной гибкой подводки не установлен.

На поверхности накидных гаек вышедшей из строя гибкой подводки имеются сухие значительные следы нерастворимых солей воды (фото № 1, 2, 4), что говорит о нарушении герметичности концевых соединений данной гибкой подводки во время эксплуатации.



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4