

Экспертиза протечек санузла

Экспертиза протечек санузла

Визуальное обследование гидроизоляции стяжки пола комнаты[]

Визуальное обследование стяжки и стен комнаты[]

Стяжка, визуальный, гидроизоляция, место, комната, пола, обследование, плитка[]

Эксперту было представлено место вскрытия в полу санузла. (см. фото №1; №2).

В результате осмотра места вскрытия установлено следующее: на полу уложена плитка по слою стяжки, снизу стяжки выполнена гидроизоляция.

В ходе визуального обследования ванной комнаты установлено, что на участке стен не облицованных плиткой гидроизоляция заведена на стены. (см. фото №3).

По результатам визуального обследования в помещениях санузла и ванной комнаты установлено наличие гидроизоляции под стяжкой.

В результате визуального осмотра места подключения инженерных сетей и оборудования следов капельных течей и протечек не обнаружено. (см. фото №4-№7).



Φοτο 1



Φοτο 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7