

# **Обследование бруса**

# Обследование бруса

Обследование бруса[]

Обследование дефектов бруса[]

Соединение, фото, элемент, брус, место, брусчатый, бревенчатый, обследование, угловой, конструкция[]

При обследовании бруса выявлены следующие дефекты:

- между брусьями частичное отсутствие уплотнителя (фото 1);
- в угловых соединениях зазоры между элементами конструкции не имеют достаточного слоя уплотнителя (фото 2);
- в местах стыковки элементов бруса отсутствие коренных шипов, шпонок служащих для крепления соединений (фото 3);
- на отдельных участках имеют место сквозные щели в местах продольных соединений брусчатых элементов (фото 4);

Это является нарушением:

ГОСТ 30974-2002 "Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкция, размеры.

Соединения брусчатых и бревенчатых элементов по длине."



Фото 1



Φoto 2



Φoto 3