

Обследование кухни квартиры

Обследование кухни квартиры

Обследование кухни квартиры[]

Экспертное обследование кухни квартиры[]

Стен, потолок, кухня, след, обои, фото, обследование, оклеить, квартира, намокание[]

При проведении экспертного обследования кухни (площадью 8,82 м²) квартиры были зафиксированы следующие повреждения:

- Стены - имеют следы намокания в швах обоев (фото №№ 1 - 3). Стены оклеены виниловыми обоями;
- Потолок - имеет следы намокания примерно в 50 см. от стены, так как потолок в данной комнате изготовлен из гипсокартона;
- Отштукатурен, оклеен стеклообоями типа «рогожка», в примыкание стен и потолка имеется полистирольная галтель. Стеклообои и галтель окрашены вододисперсионной краской (фото №№ 2, 3).



Фото 1



Фото 2



Фото 3