



Экспертиза кладки паркетной доски

Экспертиза кладки паркетной доски[]

Экспертиза качества кладки паркетной доски[]

Строительная экспертиза паркетной доски, обследование паркетного пола, обследование дефектов кладки паркетной доски, определение причин вздутия паркетной доски[]

В ходе экспертного обследования кладки паркетной доски установлено:

Уложенные паркетные доски имеют волнообразные вздутия (фото № 1-5), что является нарушением требований табл. 25, предъявляемые к готовым покрытиям пола СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", согласно которым



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5

Вздутие паркетных досок приводит к неровности напольного покрытия

Согласно ВСН 9-94/ДС "Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях" «Ровность пола необходима для ходьбы, хорошего стока воды и технологических жидкостей,

очистки от загрязнений, а также обеспечения эстетических качеств покрытия».

При хождении по деревянному напольному покрытию (паркетная доска) имеется скрип.

В поперечных стыках паркетных досок имеются неравномерные щели до 0,35 мм (фото № 6-8).



Фото 6



Фото 7



Фото 8

Зазоры в полах между напольным покрытием и стенами составляет $3,0 \div 7,0$ мм (фото № 9-11), что не соответствует требованиям ВСН 9-94/ДС «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях», согласно которым «7.1.2. В полах из древесины зазоры между покрытием и стенами должны составлять 10...15 мм, чтобы не нарушалась звукоизоляция и чтобы покрытие свободно перемещалось при колебаниях относительной влажности воздуха в помещении».



Фото 9



Фото 10



Фото 11