

Обследование лестницы

Обследование лестницы

Обследование лестницы[]

Осмотр конструкции лестницы[]

Дефекты конструкции лестницы, строительная экспертиза лестницы, покрытие конструкции лестницы, сварка элементов лестницы, экспертиза лестничных ступеней и площадок[]

При осмотре конструкции лестницы зафиксированы следующие дефекты:

- отсутствие антикоррозионного покрытия конструкции (фото 1, 2, 3);
- при осмотре конструкций лестничных ступеней и площадок лестничных маршей зафиксированы дефекты в виде отслоения готового покрытия и разрушение бетона конструкции (фото 4-7);
- некачественная сварка элементов ограждения лестницы с неплотным прилеганием элементов друг к другу, с остатками шлака и наплывом расплавленного металла на сварных швах (фото 8).

Согласно требованиям СНиП 3.03.01-87 поверхности свариваемой конструкции и выполненных швов сварных соединений после окончания сварки необходимо очищать от шлака, брызг и наплывов (натеков) расплавленного металла.





Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4 "С11С

"С12С"С13С Фото 5 "С14С

"С15С"С16С Фото 6 "С17С

"С18С"С19С Фото 7 "С20С

"С21С"С22С Фото 8 "С23С