

Отклонение поверхности кладки от вертикали в перегородке

Отклонение поверхности кладки от вертикали в перегородке

Отклонение поверхности кладки от вертикали в перегородке[]

Отклонение поверхности кладки от вертикали 2,4% (24 мм) в перегородке, разделяющая помещения 13 (раздевальная) и 14 (коридор) (кладка, выполненная подрядчиком)[]

кладка, отклонение, вертикаль, поверхность, перегородка, табл, актуализировать, редакция, снип, подрядчик[]



Отклонение поверхности кладки от вертикали 2,4% (24 мм) в перегородке, разделяющая помещения 13 (раздевальная) и 14 (коридор) (кладка, выполненная подрядчиком)

Фото №2

Отклонения поверхности кладки и штукатурки стен от вертикали при проверке контрольной двухметровой рейкой должны быть не более 10 мм на 1 этаж.

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями №1, 3)», п. 9.18.5, табл.9.8 и СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», п.7.2.13, табл.7.4