

# **Проверка стыков**

# Проверка стыков

Проверка стыков[]

При проверке стыков поверхностей в помещениях выявлены зазоры величиной до 2 мм.[]

Экспертиза стыков, проверка стыков, строительная экспертиза стыков[]

При проверке стыков поверхностей в помещениях выявлены зазоры величиной до 2 мм.

Комментарий экспертизы

Данный факт является нарушением требований СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", согласно которым:

Таблица 25

Технические требования

Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками полотнищ линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток не допускаются

Контроль (метод, объем, вид регистрации)

Визуальный, всей поверхности пола и мест примыканий, акт приемки