



Выявлены поперечные трещины

Выявлены поперечные трещины[]

Строительная экспертиза трещин на штукатурке[]

Трещина, поперечный, архитектурный, элемент, ширин, отдельный[]

На отдельных участках выявлены поперечные трещины на всю ширину архитектурного элемента



Установка оконных блоков с нарушением

Оконные блоки во всех помещениях по своим геометрическим характеристикам практически не совпадают с параметрами оконных проемов

Трещины на бетонных конструкциях

На участках монолитных бетонных конструкций выявлены трещины с шириной раскрытия до 1 мм .



Растрескивания в углах кладки

Углы кладки здания имеют по линиям растрескивания значительные смещения от вертикали до 25 мм .





