

Горизонтальные трещины

На вертикальной внутренней поверхности чаши бассейна имеется продолжительная горизонтальная трещина[]

Строительная экспертиза горизонтальных трещин[]

Вертикальный, трещина, горизонтальный, конструкция, продолжительный, раскрытие, ограждать, ширина[]

На вертикальной внутренней поверхности чаши бассейна по расширенной у основания вертикальной ограждающей конструкции имеется продолжительная горизонтальная трещина шириной раскрытия до 1,0 м.

