

Экспертиза поверхности стен квартиры

Экспертиза поверхности стен квартиры

Экспертиза поверхности стен квартиры[]

Экспертно-диагностическое обследование поверхности стен квартиры[]

Стен, штукатурка, нарушение, выполнить, экспертиза, нормативно-технический, работа, документация, квартира, ход[]

В ходе экспертно-диагностического обследования поверхности стен квартиры было выявлено следующее:

- отклонение штукатурки стен от вертикали при проверке двухметровой рейкой достигает 10 мм;
- в санузле штукатурка стен выполнена, составом, предназначенным только для сухих помещений (содержат, вяжущие на основе гипса).

В ходе экспертно-диагностического обследования высококачественной штукатурки стен, установлено, что работы выполнены с нарушением требований нормативно-технической документации в строительстве СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». По мнению экспертизы, эти дефекты произошли из-за нарушения технологии производства работ и не соответствуют нормативно-технической документации.