

Техническое обследование покрытия

Техническое обследование покрытия

Техническая экспертиза размером и отклонений плитки на полу[]

Экспертное обследование покрытия плиткой[]

Плитка, требование, технический, размер, пола, отклонение, покрытие, сцепление[]

В ходе экспертного обследования покрытия плиткой установлено следующее:

- рисунок ковра пола соблюден (фото № 1), что соответствует техническим требованиям;
- пятен, вздутий, выбоин и других повреждений покрытия пола не выявлено (фото № 1, 2), что соответствует техническим требованиям;
- отклонений от горизонтальной плоскости поверхности не выявлено, что соответствует техническим требованиям;
- прочность сцепления плиток с подстилающим слоем не нарушена, что соответствует техническим требованиям;
- уступов между смежными плитками не выявлено, что не превышает допускаемые отклонения, а именно: допускаемые отклонения уступов между смежными плитками 1 мм;
- при проверке сцепления плиток с нижележащими элементами пола простукиванием изменения характера звучания не выявлено, что соответствует техническим требованиям, а именно: при проверке сцепления плиток с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания.
- размеры плиток 30x30 см, разницы по размерам отдельных плиток не выявлено (фото № 3), что соответствует требованиям к качеству применяемых материалов, а именно: разница между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине не должна превышать 3 мм для плиток размерами до 150 мм и 4 мм - для плиток размерами свыше 150 мм.



Фото 1



Фото 2



Фото 3