

Обследование пола здания

Обследование пола здания

Обследоване и экспертиза стяжки пола здания[]

Определение марки раствора стяжки[]

Обследование, отм, пола, объект, здание, раствор, марк, экспертиза, стяжка[]

Объект строительного обследования: Строящееся здание

Адрес проведения экспертизы: г.Москва

Цель экспертизы: экспертиза с целью обследования объекта на предмет определение марки раствора.

Характеристика объекта

Объектом исследования явились стяжка пола расположенная в строящемся здании на отм. + 12.600 и на отм. +16.800 в осях 126 -130 и в осях 25-31.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Экспертное обследование проводилось натурным способом на основе использования неразрушающего, визуально-регистрационного и измерительного методов, с целью определение марки раствора используемого в стяжке пола.

Заключение строительного эксперта

По результатам инструментального замера выполненного неразрушающим методом установлено, что выполненная [стяжка пола](#) на отм. +12.600 и отм. +16.800 в строящемся здании имеет марку раствора М75.