

Осмотр аварийного участка системы водоснабжения квартиры

Осмотр аварийного участка системы водоснабжения квартиры

Осмотр аварийного участка системы водоснабжения квартиры[]

Осмотр аварийного участка на ГВС[]

Вентиль, аварийный, осмотр, кран, зафиксировать, работа, труба[]

При осмотре аварийного участка на старой врезке ГВС, а именно на примыкании ответвления трубопровода к запорно-регулирующему крану (вентилю) зафиксировано выполнение работ по обварке аварийного участка трубы силами обслуживающей организации (либо аварийной службы водопровода).

Ремонт аварийного участка трубы выполнен с применением, со слов жильца, отремонтированного ранее сорванного вентиля, с восстановлением на нем резьбового соединения и установкой заглушки (фото 1 - 5). Со слов жильца, при устранении причины аварии ремонтной службой применен отремонтированный ранее сорванный вентиль. Данный факт подтверждается идентичностью окрасочного покрытия врезки и вентиля.

Ранее, в период проведения ремонтных работ в квартире, был выполнен демонтаж полотенцесушителя с установкой на обрезе трубы запорно-регулирующих кранов (вентилей). Со слов жильца (собственника) квартиры работы по демонтажу полотенцесушителя осуществлялись силами управляющей компании.

При осмотре установленного на врезку отремонтированного запорно-регулирующего крана (вентиля) по поверхности крана зафиксирован коррозионный налет (фото 2, 4).



Фото 2



Фото 4

При осмотре в техническом шкафу ответвлений трубопровода от стояков общедомовой системы водоснабжения, зафиксировано наличие ржавых пятен, коррозии металла (фото 6 - 8).



Фото 6



Фото 8



Φoto 1



Φoto 3



Φoto 5



Фото 7