

# **Экспертиза трубопровода канализации**

# Экспертиза трубопровода канализации

Экспертиза дефектов внутриофисного трубопровода[]

Строительная экспертиза демонтажа канализации внутриофисного водоснабжения[]

Трубопровод, выпуск, канализация, демонтаж, пробка, арендатор, внутриофисного, фото, водоснабжение[]

Зафиксированы дефекты в виде отсутствия заглушек на выпусках трубопроводов ГВС и ХВС, а также пробки на выпуске трубопровода канализации после демонтажа арендатором внутриофисного инженерного оборудования водоснабжения и канализации (фото 18).



Фото 1